

乐山市市场监督管理局

2023 年度市级工业产品质量监督抽查

情况公告（第 3 期）

2023 年，为进一步加强工业产品质量安全监管，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，乐山市市场监督管理局组织了 2023 年度市级工业产品质量监督抽查工作，抽查乐山市内流通领域电热水壶、电吹风、电灭蚊器、校服、儿童及婴幼儿服装、泳衣及帽等 6 类产品。现将有关情况公告如下：

一、抽查总体情况

2023 年共抽查乐山市内流通领域电热水壶、电吹风、电灭蚊器、校服、儿童及婴幼儿服装、泳衣及帽 6 类产品 97 家单位 220 批次，产品合格 173 批次，合格率为 78.6%，发现不合格产品 47 个批次，抽查不合格率为 21.4%。具体如下：

抽查情况明细表

产品种类	抽查批次数	合格批次数	合格率
电热水壶	50	43	86.00%
电吹风	50	35	70.00%
电灭蚊器	20	10	50.00%
儿童及婴幼儿服装	30	20	66.67%
校服	50	46	92.00%
泳衣及帽	20	19	95.00%
合计	220	173	78.63%

二、抽查结果分析

（一）电热水壶。本次抽查了 35 家受检单位 50 批次产品，发现不合格产品 7 批次，抽查不合格率为 14.00%。重点对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线、内部布线、接地措施等 9 个项目进行了检验。不合格项目涉及：电源连接和外部软线。

经技术机构分析，不合格的主要原因是：1. 样品的电源线线径太小，未满足标准要求，较小的电源软线会导致发热严重，绝缘层容易老化而发生漏电现象；2. 样品的软线固定架不可靠，会导致软线受力脱落，产生短路等危害。

（二）电吹风。本次抽查了 36 家受检单位 50 批次产品，发现不合格产品 15 批次，抽查不合格率为 30.00%。重点对触及带电部件

的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线、内部布线、接地措施等 9 个项目进行了检验。不合格项目涉及：电源连接和外部软线、输入功率和电流。

经技术机构分析，不合格的主要原因是：1. 样品的电源线线径太小，未满足标准要求，较小的电源软线会导致发热严重，绝缘层容易老化而发生漏电现象；2. 样品的软线固定架不可靠，会导致软线受力脱落，产生短路等危害；3. 如果功率过高或过低，会造成局部电流过大，发热量超标，引发漏电或者火灾等灾害。

（三）电灭蚊器。本次抽查了 19 家受检单位 20 批次产品，发现不合格产品 10 批次，抽查不合格率为 50.00%。重点对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线、内部布线、接地措施等 9 个项目进行了检验。不合格项目涉及：结构。

经技术机构分析，不合格的主要原因是：放电测试不合格，当用户拔下插头或关闭电源的时候，可能无意间触及到插头插脚或金属栅格，内部电容储有的电能通过人体释放，从而引起电击危险。

（四）儿童及婴幼儿服装。本次抽查了 16 家受检单位 30 批次产品，发现不合格产品 10 批次，抽查不合格率为 33.33%。重点对纤维成分及含量、甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、附件抗拉强力、绳带要求等 11 个项目进行了检验。不合格项目涉及：pH 值、纤维含量、耐湿摩擦色牢度、绳带要求。

经技术机构分析，不合格的主要原因是：1. 产品的染整工艺上对

产品的酸碱度控制不严；2. 产品生产中后处理酸碱中和不充分或清洗不彻底；3. 明示纤维含量名称与样品实际检测结果不符合；4. 明示的纤维含量数值偏离国家标准规定的允差范围；5. 未完全明示样品的纤维含量；6. 服装产品上的绳带是否有对人体产生伤害的风险，不合格的绳带可能会缠绕儿童、或被卷入电梯等机械中；7. 产品面料染色方法和染色后处理工艺不成熟；8. 产品面料所使用的染料的结构、性能不稳定。

（五）校服。本次抽查了 18 家受检单位 50 批次产品，发现不合格产品 4 批次，抽查不合格率为 8.00%。重点对纤维成分及含量、甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、附件抗拉强力、绳带要求、起球等 12 个项目进行了检验。不合格项目涉及：纤维含量，耐湿摩擦色牢度。

经技术机构分析，不合格的主要原因是：1. 明示纤维含量名称与样品实际检测结果不符合；2. 明示的纤维含量数值偏离国家标准规定的允差范围；3. 未完全明示样品的纤维含量；4. 产品面料染色方法和染色后处理工艺不成熟；5. 产品面料所使用的染料的结构、性能不稳定。

（六）泳衣及帽。本次抽查了 11 家受检单位 20 批次产品，发现不合格产品 1 批次，抽查不合格率为 5.00%。重点对纤维成分及含量、甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水（游泳池水）色牢度等 11 个项目进行了检验。不合格项目

涉及：纤维含量。

经技术机构分析，不合格的主要原因是：1. 明示纤维含量名称与样品实际检测结果不符合；2. 明示的纤维含量数值偏离国家标准规定的允差范围；3. 未完全明示样品的纤维含量。

三、工作要求

对市级监督抽查发现的问题，均已按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定移送相关区县市场监督管理部门做好不合格结果处理工作。

附件：2023 年度市级工业产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

序号	受检单位名称	抽查产品名称	样品名称	型号规格	判定	不合格项
1	犍为县乐美家家乐超市管理有限公司	电吹风	寇驰电吹风	PC-383	不合格	电源连接和外部软线
2	犍为县宠儿优家超市	电吹风	电吹风	PL-926	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
3	峨眉山市隆易生活超市	电吹风	赛阁电吹风	SG-528	不合格	电源连接和外部软线
4	马边百佳购物中心	电吹风	电吹风	3200	不合格	电源连接和外部软线
5	马边百佳购物中心	电吹风	霸猿专业型电吹风	BY-3983	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
6	马边永丰超市	电吹风	电吹风	BSD-3349	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
7	马边世纪华联商贸有限公司	电吹风	电吹风	BSD-3364	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
8	乐山市沙湾区华东益家超市	电吹风	电吹风	BY-1289A	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
9	乐山市五通桥区连华超市	电吹风	专业型-美发电吹风	BSD-3359	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
10	乐山市五通桥区嘉昕超市	电吹风	电吹风	NO-1568	不合格	电源连接和外部软线
11	乐山市市中区王胖子日用品店	电吹风	电吹风	530Li	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
12	峨边世纪华联超市	电吹风	电吹风	MLS-988A	不合格	电源连接和外部软线
13	乐山市五通桥区冠英镇生活之家超市	电吹风	电吹风	KS-2600	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线

序号	受检单位名称	抽查产品名称	样品名称	型号规格	判定	不合格项
14	乐山市五通桥区冠英镇生活之家超市	电吹风	电吹风	KS-2760	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
15	乐山润洲商贸有限公司	电吹风	电吹风	PY-2805	不合格	输入功率和电流、电源连接和外部软线
16	犍为县宠儿优家超市	电热水壶	电热水壶	LAD-2318	不合格	电源连接和外部软线
17	沐川县众惠超市	电热水壶	电热水壶	HY1520A-03C	不合格	电源连接和外部软线
18	沐川百邻生活超市	电热水壶	电热水壶	FU-1801	不合格	电源连接和外部软线
19	马边永丰超市	电热水壶	电热水壶	8811	不合格	电源连接和外部软线
20	马边世纪华联商贸有限公司	电热水壶	电热水壶	HL1523A-04C	不合格	电源连接和外部软线
21	乐山市市中区燕妮食品超市	电热水壶	电热水壶	YH-A520	不合格	电源连接和外部软线
22	乐山市中心城区雅惠副食商行	电热水壶	电热水壶	XT-A538	不合格	电源连接和外部软线
23	乐山市五通桥区心肝宝贝母婴用品店	儿童及婴幼儿服装	梳绒无骨闭裆哈衣	检样:90、73	不合格	pH 值
24	乐山市五通桥区婴皇宝贝母婴用品店	儿童及婴幼儿服装	打底衫	检样:120、130	不合格	纤维含量
25	沐川县芭杜乐童品店	儿童及婴幼儿服装	娃娃衫	检样:130、110	不合格	耐湿摩擦色牢度
26	马边爱儿贝贝孕婴店	儿童及婴幼儿服装	连衣裙	检:(80-120)100、(80-120)90	不合格	纤维含量
27	马边爱儿贝贝孕婴店	儿童及婴幼儿服装	薄棉连体爬服	检:73(66-90)、80(66-90)	不合格	纤维含量
28	马边孕婴世界母婴店莲瑞街店	儿童及婴幼儿服装	卫衣(未标注)	检样:(80-120)120;(80-120)110	不合格	绳带要求

序号	受检单位名称	抽查产品名称	样品名称	型号规格	判定	不合格项
29	夹江县紫色花语服装店	儿童及婴幼儿服装	儿童家居服	检样:90;120/60	不合格	pH 值
30	夹江县贝拉蕾服装店	儿童及婴幼儿服装	(X) 休闲裤	检样:140/55	不合格	纤维含量/绳带要求
31	夹江县贝拉蕾服装店	儿童及婴幼儿服装	(F) 风衣	检样:140/64	不合格	绳带要求
32	乐山市金口河区城市贝贝童装店	儿童及婴幼儿服装	卫衣	检样:140/64;150/68	不合格	纤维含量/绳带要求
33	井研优家优选生鲜超市	电灭蚊器	多功能电蚊拍	GD-212	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
34	井研县福家家超市	电灭蚊器	电子灭蚊拍	AQ-080	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
35	四川美家好邻居商贸有限公司蒲亭分公司	电灭蚊器	充电式铅酸电池电蚊拍	DN-2057	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
36	峨眉山市开利食品店	电灭蚊器	多功能电蚊拍	YG-D041	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
37	马边乐捷生活超市	电灭蚊器	电子灭蚊拍	LXE-8818	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
38	乐山市沙湾区华东益家超市	电灭蚊器	电子灭蚊拍	TP(货号 388)	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
39	乐山市中心城区互联百货超市	电灭蚊器	电子灭蚊拍	XT-119	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
40	乐山市金口河区红旗商店	电灭蚊器	强力电蚊拍	TGX-222	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
41	乐山惠吉邻里优选食品有限公司	电灭蚊器	多功能电蚊拍	GD-231	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
42	乐山市市中区安谷镇广购超市	电灭蚊器	多功能可充电式电蚊拍	YSD-501	不合格	结构(不包括第 22.46 条试验)
43	四川京川服饰有限责任公司	校服	男衬衫	140	不合格	纤维含量
44	四川意远服饰有限公司	校服	学生服	上装:135/67A, 下装:135/67A	不合格	纤维含量

序号	受检单位名称	抽查产品名称	样品名称	型号规格	判定	不合格项
45	重庆高升制衣厂	校服	夏装	检:180	不合格	纤维含量
46	成都市沐阳制衣有限公司	校服	学生装	检样:上衣 135/64 裤子 135/54	不合格	耐湿摩擦色牢度
47	峨眉山一木槿养心客栈	泳衣及帽	泳装	/	不合格	纤维含量